

臺北市中山區中山國小 115 學年度第一學期學校日家長建議事項各處室回覆一覽表

各班家長提出之意見				
編號	家長建議事項	班級	承辦單位	處理情形
1	校門口的地磚很難走!輪椅難推!!	220	總務處	校門口地坪排水改善工程，經 9/10 驗收結果，因地面天然花崗岩能止滑及抗磨損，但天然石板紋理高低不勻會造成輪椅進出困擾；已建議廠商調整改善於 10/8 前完成，並提出複驗。(目前排定 9/25-9/28 連續假日進行改善)。
2	校門口地板凹凸不平，不利輪椅或推車行進，也易導致學生跌倒，建議進行改善調整。	319	總務處	
3	校門口地磚高低易跌倒，請大家共同留意。	320	總務處	
4	校門口新鋪設的路面凹凸不平，輪椅、助行器行走有困難，較年幼、平衡感較弱的孩子也容易伴隨危險，期望廠商協助處理。	420	總務處	
5	校門口地面不平整，輪椅不好推有安全疑慮，建議要重做或修改。	520	總務處	
6	校門口地板不平，輪椅容易卡住，雨天會打滑，也沒有視障的導盲磚，請校方改善。	620	總務處	
7	班級冷氣維修希望能協助處理好	407	總務處	大同公司已修繕完畢
8	營養午餐的美味程度不如去年的廠商，盼廠商可以再加油些。	606	學務處	學校已將意見轉知午餐供餐廠商，並請廠商檢視餐點口味、烹調方式及菜色安排等，持續提升餐食品質。學校亦將透過午餐滿意度調查及日常供餐情形持續了解學生用餐反應，並適時與廠商溝通改善，以提供學生營養、衛生且符合學生需求的午餐。
9	考量特殊生感官刺激需求與學習，未來若有校舍規劃，可思考設置黑屋、白屋的可行性。	319	總務處 輔導室	本校為一般普通小學，校舍空間皆有法定用途，空間編制也相當有限，建議以現有資源搭配適合的輔導策略來規劃學生的學習課程。